



УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»
Е.В. Васина
14.10.2021

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ Объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Учебный корпус №5, ул. Курляндская, д.39, лит.Д
(Наименование объекта, адрес)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
- 1.2 Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.39, лит.Д
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящие здание: 4 этажей, 2328,1 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 6580 кв.м
- 1.4 Год постройки здания: лит. Д 1969, последнего капитального ремонта 2020-2021
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2021 капитального-
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Петровский колледж» ; СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д.35, лит. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Предоставление образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

От ближайшей станции метро: «Нарвская» 1500 м (19 минут) пешком по выделенному пешеходному пути. Или четыре остановки на наземном общественном транспорте от ст. метро «Нарвская» до остановки «ул. Курляндская» на автобусе № 2, 6, 49, 66; трамваи: № 16, 41 и далее 270 м пешком по выделенному пешеходному пути
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 19 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет


3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые и регулируемые

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У)	5	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У)	5	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	4	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступность условная (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022 в рамках исполнения Плана (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступность условная (ДУ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.5. другое

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.city4you.spb.ru/>

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| _____ л. | |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 6 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): отсутствует


Руководитель рабочей группы:
Данилов Владимир Михайлович
Заместитель директора
по административной деятельности
и безопасности


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Веретенникова Елена Петровна
Старший методист Центра развития



(Подпись)

Амбросова Мария Игоревна
Делопроизводитель


(Подпись)


Представители общественных
организаций инвалидов

Представитель Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»
МРОО «АВИП»
Любимцев Алексей Алексеевич



(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

Романова Галина Алексеевна
Заведующий ООП


(Подпись)

Лукашев Сергей Алексеевич
Заведующий хозяйством учебного корпуса № 5
(Курляндская ул., д.39 лит Б, В, Д)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		Удовлетворительное	ДУ(О,С,ГУ)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1		Удовлетворительное	ДУ(О,С,ГУ)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1		Удовлетворительное	ДУ(О,С,ГУ)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	1		Удовлетворительное	ДУ(О,С,ГУ)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Доступно условно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно Условно (ДУ)

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	1		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
2.5	Тамбур	есть	2		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Доступно условно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор ³² (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь ³²	есть	5		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Теку- щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность условная (ДУ)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7		Удовлетворительное	ДУ(О,С,Г У)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	7		Удовлетворительное	ДУ(О,С,Г У)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	5		Удовлетворительное	ДУ(О,С,Г У)	Удовлетворительное	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Ул.Курляндская д.39, Лит. Д	Доступно условно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Доступно условно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Условно доступно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущ ий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	4		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущ ий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	3		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущ ий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Доступно условно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Учебный корпус № 5, ул, Курляндская д.39, лит. Д
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	5		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	8		Удовле- творит ельное	ДУ(О,С,Г У)	Удовле- творит ельное	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Ул. Курляндская д.39, Лит. Д	Условно доступно (ДУ)	1		Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно условно (ДУ)